

Стук,скрежет в редукторе моста Атего, Актрос, Аксор при движении,поворотах



Новополоцк, Беларусь

Ремкомплект дифференциала редуктора в задний мост MAN F Series, Mercedes LP, LG, LK, MK, SK, Atego, Actros, Axor. В комплект входят шестерни сателлитов и полуосей, крестовина дифференциала, шайбы, муфты. Оригинальный номер.1. A3873500040, A3875860035

2.A3935860035 A3933500040 A4943350214 A3953500040

Замена ремкомплекта дифференциала в задний мост Атего, Актрос, Аксор, МАН зачастую связана со следующими симптомами, стук при трогании или переключении скоростей, а так же стук при начале движения и поворотах, что связано с тугим вращением сателлитов на оси, задирах и сколах на их рабочей поверхности либо износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала.

Цена: **440 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

А Алексей

+375333097060